

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МБОУ «Карлинская средняя
школа» _____ Артюхина И.С.

«30» 04 2025 г.

**Акт испытания оборудования на территории дошкольных групп
МБОУ «Карлинская средняя школа»
от 29.04.2025 г.**

Комиссия, назначенная приказом директора № 144/ОД от 28.04.2025 г. в составе: председатель комиссии – учитель технологии Волков А.К., члены комиссии: - заместитель директора по АХЧ Яковлева Ж.А.;- преподаватель - организатор ОБЖ Маяксин М.А.; учитель физической культуры Ершова М.В., старшего воспитателя Никоноровой О.В. составили настоящий акт о проведении осмотра игрового, физкультурно-оздоровительного оборудования и малых архитектурных форм на территории дошкольных групп МБОУ «Карлинская средняя школа» на предмет исправности и соответствия нормам безопасности для жизни и здоровья детей.
Осмотрено следующее оборудование:

№ пп	Наименование оборудования	Выявленные недостатки
1	Мини поле (спортивная площадка)	Незначительные трещины на покрытии, незначительное отслоение резиновой крошки
2	Детский спортивно-игровой комплекс	Дефектов конструктивных элементов не выявлено: основание прочно закреплено, болтовые соединения исправны, конструктивные элементы прочно соединены между собой, в местах крепления имеются пластиковые заглушки. Гибкая лестница из каната для лазания повреждений не имеет, баскетбольный щит прочно закреплен, металлические трубы шведской стенки повреждений не имеют, прочно закреплены. Альпинистская стенка из фанеры с прорезями для рук и ног не имеет зазубрин и острых углов
3	Детский спортивный комплекс «Жираф»	Дефектов конструктивных элементов не выявлено: комплекс состоит из шведской стенки и двух стенок в виде жирафа. Основание комплекса прочно

		закреплено, Стенки из фанеры в виде жирафа прочно закреплены с основанием шведской стенки. Перекладины шведской стенки из металлических труб повреждений не имеет, выдерживают нагрузку в 120 кг без прогибов
4	Стенка для метания	Дефектов конструктивных элементов не выявлено: основание прочно закреплено, элементы прочно соединены между собой
5	Дорожка «Змейка»	Дефектов конструктивных элементов не выявлено: опорные стойки прочно закреплены, фанера прочно крепится к опорам. Незначительное отслоение краски
6	Горка двускатная (КСИЛ)	Основание горки прочно закреплено, элементы горки прочно соединены. Повреждена ступень для подъема, требуется замена Незначительные отслоения краски
7	Горка «Мини» (КСИЛ)	Дефектов конструктивных элементов не выявлено: основание прочно закреплено, элементы горки и прочно соединены. Незначительные отслоения краски
8	Песочница с навесом (КСИЛ)	Отслоение краски
9	Скамья детская «Крокодил»	Дефектов конструктивных элементов не выявлено: основание прочно закреплено, незначительное отслоение краски
10	Качели на металлических стойках с мягкой подвеской	Дефектов конструктивных элементов не выявлено: стойки забетонированы, подвижные элементы в исправном состоянии
11	Качалка на пружине «Джип»	Дефектов конструктивных элементов не выявлено: пружина с опорной пластиной прочно закреплены, забетонированы, элементы качалки прочно соединены между собой.
12	Стол со скамьями и навесом	Дефектов конструктивных элементов

		не выявлено. Отслоение краски
13	Карусель (КСИЛ)	Дефектов конструктивных элементов не выявлено. Основание прочно закреплено, подвижные элементы исправны
14	Качалка балансир малая (КСИЛ)	Дефектов конструктивных элементов не выявлено. Основание прочно закреплено, забетонировано. Незначительное отслоение краски
15	Качалка КБ1 ООО «СП» (установлена 23.04.2024)	Дефектов не выявлено. Основание забетонировано, конструктивные элементы прочно соединены
16	Игровой элемент ТИ1 «Машинка» (установлен 23.04.2024)	Дефектов не выявлено. Основание забетонировано, конструктивные элементы прочно соединены
17	Теневые навесы	Требуется покраска

Все вышеперечисленные сооружения подлежали осмотру испытанию:

1. Мини поле (спортивная площадка) – не имеет камней, стекла и мусора, резиновое покрытие в исправном состоянии, за исключением небольшой трещины и незначительного отслоения крошки по краям площадки.
2. Малые архитектурные формы в исправном состоянии, требуется частичное обновление краски и ремонт ступени у двускатной горки.
3. Спортивные комплексы в исправном состоянии

Решение комиссии:

Считать физкультурно-спортивные и игровые сооружения, находящиеся на территории дошкольных групп МБОУ «Карлинская средняя школа», готовыми к проведению занятий, игр и мероприятий.

Проведенный осмотр и испытание оборудование показало его комплектность и возможность безопасной эксплуатации. Требуется частичное обновление краски оборудования и ремонт ступеней двускатной горки (выполнить до 10.05.2025)

Председатель комиссии :

– учитель технологии _____

Волков А.К.,

члены комиссии :

- заместитель директора по АХЧ _____

Яковлева Ж.А.

- учитель, организатор ОБЖ _____

Маяксин М.А.

- учитель физической культуры _____

Ершова М.В.

- старший воспитатель _____

Никонорова О.В.